

2025 年 6 月东湖应急管理办 “双随机” 检查记录表

序号	企业名称	企业地址	检查事项	检查时间	检查结果	整改情况	检查人
1	深圳市云栖望桐文旅发展有限公司	深圳市罗湖区东湖街道梧桐山社区赤水洞村 16-1 号 101	1. 事故隐患排查治理情况：是否采取措施消除事故隐患。 2. 消防通道检查：是否占用、堵塞消防通道。	2025/06/05	1、灭火器未定期进行检 查； 2、一处配电箱未设置屏 护板； 3、未见单位纸质安全生 产台账资料。	已整改	朱斌， 高嘉蔓
2	深圳夏夜文化发 展有限公司	深圳市罗湖区东湖街道梧桐山社区赤水洞村 16 —3 号 101	1. 事故隐患排查治理情况：是否采取措施消除事故隐患。 2. 消防通道检查：是否占用、堵塞消防通道。	2025/06/05	1、灭火器配置数量未达 到规范要求。	已整改	朱斌， 高嘉蔓

3	深圳国传实业有限公司	深圳市罗湖区东湖街道梧桐山社区坑背村197号博雅一号馆8楼808	1. 事故隐患排查治理情况：是否采取措施消除事故隐患。 2. 消防通道检查：是否占用、堵塞消防通道。	2025/06/25	1、未见单位安全生产责任制纸质台账资料。	已整改	朱斌， 高嘉蔓
4	深圳市闪电文化传播有限公司	深圳市罗湖区东湖街道梧桐社区横排岭村25号横排岭村25号101	1. 事故隐患排查治理情况：是否采取措施消除事故隐患。 2. 消防通道检查：是否占用、堵塞消防通道。	2025/06/25	1、一处配电箱未设置屏护板。	已整改	朱斌， 高嘉蔓
5	深圳春分文化发展有限公司	深圳市罗湖区东湖街道梧桐山社区赤水洞村16-3号101	1. 事故隐患排查治理情况：是否采取措施消除事故隐患。 2. 消防通道检查：是否占用、堵塞消防通道。	2025/06/25	该单位已倒闭。我办已现场核实。	不涉及	朱斌， 高嘉蔓