## 2025年9月东湖应急管理办 "双随机"检查记录表

序号	企业名称	企业地址	检查事项	检查时间	检查结果	整改情况	检查人
1	深圳市朴逸文 化传播有限公 司	深圳市罗湖区 东湖街道梧桐 山坑背村 197 号 一栋一楼	1. 安全警示标志情况: 在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上是否设置安全警示标志。 2. 消防通道检查: 是否占用、堵塞消防通道。	2025/09/10	1、场所一具灭火器过 期。	已整改	朱斌,高 嘉蔓
2	深圳市合印科 技文化传播有 限公司	深圳市罗湖区 东湖街道梧桐 山社区禾塘光 村 29 号 102	1. 安全警示标志情况: 在有 较大危险因素的场所和有 关设施、设备上是否设置安 全 警示标志。 2. 消防通道检查: 是否占 用、堵塞消防通道。	2025/09/10	1、场所多具灭火器过期; 2、场所一处疏散指示标 志损坏。	已整改	朱斌,高 嘉蔓
3	绰约智媒文化 传播(深圳)有 限公司	深圳市罗湖区 东湖街道梧桐 山社区塘坑仔 村 136 号 101	1. 安全警示标志情况: 在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上是否设置安全警示标志。 2. 消防通道检查: 是否占用、堵塞消防通道。	2025/09/10	1、办公室灭火器配备 不足。	已整改	朱斌,高 嘉蔓

4	深圳市罗湖区 恋舞舞衣设计 工作室	深圳市罗湖区 东湖街道梧桐 山社区赤水洞 18号2栋2楼 208	1. 安全警示标志情况: 在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上是否设置安全警示标志。 2. 消防通道检查: 是否占用、堵塞消防通道。	2025/09/02	1、一处灭火器被货物遮挡。	已整改	朱斌, 高 嘉蔓
5	深圳市罗湖区 易新服饰裁剪 工作室	深圳市罗湖区 东湖街道梧桐 山社区横排岭 村 111 号对面 5 栋楼房 102	1. 安全警示标志情况: 在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上是否设置安全 警示标志。 2. 消防通道检查: 是否占用、堵塞消防通道。	2025/09/02	1. 安全警示标志情况: 在有较大危险因素的场 所和有关设施、设备上 已设置安全 警示标志。 2. 消防通道检查: 不存 在占用、堵塞消防通道。	无	朱斌, 高 嘉蔓