

2024 年 8 月东湖应急管理办 “双随机” 检查记录表

序号	企业名称	企业地址	检查事项	检查时间	检查结果	整改情况	检查人
1	深圳市利发行贸易有限公司	深圳市罗湖区东湖街道翠荫路 38 号 2 楼 201	1. 生产经营单位的主要负责人是否履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责（是否建立、健全本单位安全生产责任制）。 2. 生产经营单位是否如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员及考核结果等情况。	2024/08/26	1、电器开关下堆放易燃物； 2、办公室未安装烟雾感应报警器； 3、灭火器数量不足；灭火器未定期点检。	已整改	朱斌，高嘉蔓
2	深圳市柏库商贸有限公司	深圳市罗湖区东湖街道金岭社区布心教导队 3 号 204	1.生产经营单位的主要负责人是否履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责（是否建立、健全本单位安全生产责任制）。	2024/08/26	1、灭火器未定期点检； 2、仓库违规存放煤气瓶及废旧电瓶； 3、安全出口未安装疏散指示标识。	已整改	朱斌，高嘉蔓

3	深圳市爱思特体育发展有限公司	深圳市罗湖区东湖街道东乐社区太宁路 38 号百仕达东郡商业楼二层 T261、263 铺	2.生产经营单位是否如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员及考核结果等情况。	2024/08/20	1、1 号教室教练休息室未配置灭火器； 2、二号教室灭火器摆放不合理； 3、三号教室灭火器无定期点检记录。	已整改	朱斌，高嘉蔓
4	元气寿司餐饮服务管理（深圳）有限公司百仕达东郡广场分店	深圳市罗湖区太宁路百仕达东郡广场裙楼一层 106 号铺	1.生产经营单位的主要负责人是否履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责（是否建立、健全本单位安全生产责任制）。	2024/08/20	1、配电箱未张贴警示标识； 2、煮面炉设置点不符合安全要求； 3、消防通道堆放杂物，影响疏散。	已整改	朱斌，高嘉蔓
5	深圳市米兜游乐管理有限公司东郡广场分公司	深圳市罗湖区东湖街道东乐社区太宁路 8 号百仕达东郡广场裙楼 3 楼 328B	2.生产经营单位是否如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员及考核结果等情况。	2024/08/20	1、配电箱盖板上未张贴警示标识； 2、灭火器未设置在位置明显和便于取用的地点。	已整改	朱斌，高嘉蔓